

Commune : **SAINTE-ROSE**

**La Boucan / Bois Rada**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guadeloupe  
 Code : WEB\_S\_202012043312      Date de mise à jour : 05/07/2023  
 Auteur : DEAL971



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -61.67002000 / Y: 16.27803500  
 (RRAF 91)UTM 20N X: 642109.04 / Y: 1800152.83  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.67002 / Y: 16.278035

**10 novembre 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Franchissement d'ouvrage de la ravine Grand Boucan

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202012043525      Date de mise à jour : 05/07/2023  
 Auteur : DEAL971



Laisse d'inondation (branchage) ravine Grand Boucan

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non  
 Visibilité : Oui      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DEAL Guadeloupe



Commune : **SAINTE-ROSE**

## La Boucan / Bois Rada

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB\_S\_202012043312

Date de mise à jour : 05/07/2023

Auteur : DEAL971



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.67002000 / Y: 16.27803500

(RRAF 91)UTM 20N X: 642109.04 / Y: 1800152.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.67002 / Y: 16.278035



## 16 septembre 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202210204547

Date de mise à jour : 20/10/2022

Auteur : DEAL971

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-INONDATION (FIONA) DES AGENTS EGIS - 30/09/2022**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Ouvrage de franchissement en charge