


Commune : **SAINTE-ROSE**

La Boucan / Bois Rada 2

Rivière : **Ravine Grand Boucan****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Guadeloupe**Code** : WEB_S_202012044349**Date de mise à jour** : 07/07/2023**Auteur** : DEAL971**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -61.66868200 / Y: 16.27940580**(RRAF 91)UTM 20N** X: 642251.04 / Y: 1800305.43**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -61.668682 / Y: 16.2794058**Code Hydro**: 10251020**Rive de référence**: Droite**10 Novembre 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Dépôt de matière solide et aplatissement de la végétation causés par le débordement de la ravine Grand Boucan (vers la Grande Rivière à Goyave).

Présence importante d'embâcles le long de la ravine Grand Boucan sur le secteur Bois Rada.

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202012044428**Date de mise à jour** :

07/07/2023

Auteur : DEAL971**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune

Aplatissement de la végétation

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe