

Commune : **SAINTE-ROSE** | Rivière : **Ravine Grand Boucan**

La Boucan / Bois Rada 2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
 Code : WEB_S_202012044349 Date de mise à jour : 07/07/2023
 Auteur : DEAL971



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.66868200 / Y: 16.27940580
 (RRAF 91)UTM 20N X: 642251.04 / Y: 1800305.43
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.668682 / Y: 16.2794058
 Code Hydro: 10251020 Rive de référence: Droite



10 novembre 2020
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt de matière solide et aplatissage de la végétation causés par le débordement de la ravine Grand Boucan (vers la Grande Rivière à Goyave).
 Présence importante d'embâcles le long de la ravine Grand Boucan sur le secteur Bois Rada.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202012044428 Date de mise à jour : 07/07/2023
 Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune



Aplatissage de la végétation

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DEAL Guadeloupe