


Commune : **SAINTE-ROSE** | Rivière : **Ravine Grand Boucan**

**La Boucan / Bois Rada 2**

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guadeloupe  
 Code : WEB\_S\_202012044349 Date de mise à jour : 07/07/2023  
 Auteur : DEAL971



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -61.66868200 / Y: 16.27940580  
 (RRAF 91)UTM 20N X: 642251.04 / Y: 1800305.43  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.668682 / Y: 16.2794058  
 Code Hydro: 10251020 Rive de référence: Droite



**10 Novembre 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôt de matière solide et aplatissage de la végétation causés par le débordement de la ravine Grand Boucan (vers la Grande Rivière à Goyave).  
 Présence importante d'embâcles le long de la ravine Grand Boucan sur le secteur Bois Rada.

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202012044428 Date de mise à jour : 07/07/2023  
 Auteur : DEAL971

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non  
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune



Aplatissage de la végétation

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : DEAL Guadeloupe