




Commune : SAINTE-ROSE

La Boucan / Bois Rada 3

Rivière : Ravine Grand Boucan

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202012044816**Date de mise à jour :** 10/07/2023**Auteur :** DEAL971**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -61.66933200 / Y: 16.27817030**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 642182.46 / Y: 1800168.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.669332 / Y: 16.2781703**Code Hydro:** 10251020**Rive de référence:** Droite**10 Novembre 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La laisse d'inondation est présente avant le bosquet de bambou et non après. Cela indique une déviation de l'eau par le bosquet.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202012044905**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

10/07/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune

Laisse d'inondation (branche) accrochée aux arbres

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION
11/2020 DEAL GUADELOUPE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe