	Commune : <b>SAINTE-ROSE</b> <b>La Boucan / Bois Rada 3</b>	Rivière : <b>Ravine Grand Boucan</b>
		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  


---


 Unité de gestion : Guadeloupe  
 Code : WEB\_S\_202012044816      Date de mise à jour : 10/07/2023  
 Auteur : DEAL971



**GÉOLOCALISATION**  


---

 Coordonnées WGS84 : X: -61.66933200 / Y: 16.27817030  
 (RRAF 91)UTM 20N X: 642182.46 / Y: 1800168.28  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.669332 / Y: 16.2781703  
 Code Hydro: 10251020      Rive de référence: Droite

	<b>10 Novembre 2020</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires :</b> La laisse d'inondation est présente avant le bosquet de bambou et non après. Cela indique une déviation de l'eau par le bosquet.		

**GÉNÉRAL**  


---

 Code : WEB\_R\_202012044905      Date de mise à jour : 10/07/2023  
 Auteur : DEAL971



Laisse d'inondation (branche) accrochée aux arbres

**MARQUE**  


---

 Maximum de l'inondation : Non  
 Visibilité : Oui      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -**  


---

 Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : DEAL Guadeloupe