



Commune : **TANNOIS**

Rivière : **L'Ornain**

Ouvrage de franchissement de l'Ornain sur la RN135 en direction de Tannois après le carrefour avec la route départementale n°6 vers Slimont

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont

Code : 55504-02

Date de mise à jour : 14/10/2021

Auteur : SPC SAMA



Pont en amont rive droite

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22675635 / Y: 48.73294100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 863751.48 / Y: 6850399.84

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2267564 / Y: 48.732941

Code Hydro: F56-0400

Rive de référence: Droite



4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **197.75 m**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 55504-02

Date de mise à jour :

Auteur : SPC SAMA

11/01/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT55 - 11/02/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT SPC SAMA - 13/10/2020

Méthode : Cheminement topographique

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 197.750 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 197.75



Marque sur le mur en L de la culée du pont, amont rive droite