

Commune : **BAILLARGUES**Rivière : **Le Bérange**

Sous Pont VF arche n°2

Commentaires : Pont multi arches sous RN113 et Voie ferrée coté amont (accès par RD106) entre les 2 bras du Bérange**1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** CER_MTP_S_218**Date de mise à jour :** 08/01/2021**Auteur :** Cerema Méditerranée

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.02911250 / Y: 43.66162480**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 783028.9 / Y: 6285272.72**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.0291125 / Y: 43.6616248**Code Hydro:** Y3330500**Rive de référence:** Droite**29 Septembre 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue sous l'arche n°2 du pont SNCF à 1,65m du TN (haut de la 6ème rangée de pierres en partant du bas)**GÉNÉRAL****Code :** CER_MTP_R_218_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

09/01/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo PHE

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE PHE DIVERSES DANS LE SECTEUR DE MONTPELLIER - 10/10/2014**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Syndicat Mixte du Bassin de l'Or