Commune : **VERTOU** | Rivière : **La Sèvre Nantaise**

Chaussée aux Moines en rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Sèvre Nantaise
Code : WEB_S_202102154317 **Date de mise à jour :** 26/09/2023
Auteur : SPC MLA

En amont de la Chaussée aux Moines, depuis la rive gauche.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.48205410 / Y: 47.16609870
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 360653.91 / Y: 6683613.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.4820541 / Y: 47.1660987
Code Hydro: M7--0240 **Rive de référence:**

3 Février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202102154701 **Date de mise à jour :** 22/03/2021
Auteur : SPC MLA

Laisse de crue à l'amont de la Chaussée aux Moines, en rive gauche.

MARQUE

Texte : Laisse de crue à l'amont de la chaussée.
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui