

Commune : **VERTOU** | Rivière : **La Sèvre Nantaise**

Chaussée aux Moines en rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Sèvre Nantaise
 Code : WEB_S_202102154317 Date de mise à jour : 26/09/2023
 Auteur : SPC MLA



En amont de la Chaussée aux Moines, depuis la rive gauche.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.48205410 / Y: 47.16609870
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 360653.91 / Y: 6683613.38
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.4820541 / Y: 47.1660987
 Code Hydro: M7--0240 Rive de référence:

3 février 2021
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202102154701 Date de mise à jour : 22/03/2021
 Auteur : SPC MLA

MARQUE

Texte : Laisse de crue à l'amont de la chaussée.
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui



Laisse de crue à l'amont de la Chaussée aux Moines, en rive gauche.