

Commune : **VERTOU** 

Rivière : La Sèvre Nantaise

# Chaussée aux Moines en rive gauche

Repère(s) sur le site

## **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Sèvre Nantaise

**Code:** WEB\_S\_202102154317 Date de mise à jour : 26/09/2023

Auteur: SPC MLA





## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: -1.48205410 / Y: 47.16609870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 360653.91 / Y: 6683613.38 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -1.4820541 / Y: 47.1660987

Code Hydro: M7--0240 Rive de référence:



# 3 Février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

## **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_202102154701

Date de mise à jour :

Auteur: SPC MLA 22/03/2021



## **MARQUE**

Texte : Laisse de crue à l'amont de la chaussée.

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui