



Commune : VERTOU

## Chaussée aux Moines en rive gauche

Rivière : La Sèvre Nantaise

1

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Sèvre Nantaise

Code : WEB\_S\_202102154317

Date de mise à jour : 26/09/2023

Auteur : SPC MLA



En amont de la Chaussée aux Moines, depuis la rive gauche.

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.48205410 / Y: 47.16609870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 360653.91 / Y: 6683613.38

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.4820541 / Y: 47.1660987

Code Hydro: M7--0240

Rive de référence:



3 Février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202102154701

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

22/03/2021

### MARQUE

Texte : Laisse de crue à l'amont de la chaussée.

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui



Laisse de crue à l'amont de la Chaussée aux Moines, en rive gauche.