



Commune : SAINT-CIRQ-LAPOPIE


Rivière : Le Lot

Snack de la plage

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** WEB_S_202103191341**Date de mise à jour :** 19/03/2021**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.68174580 / Y: 44.47012300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 595144.68 / Y: 6375438.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6817458 / Y: 44.470123**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La crue a affleuré la terrasse du snack de la plage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202103150028**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

15/03/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



Commune : SAINT-CIRQ-LAPOPIE


Rivière : Le Lot

Snack de la plage

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** WEB_S_202103191341**Date de mise à jour :** 19/03/2021**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.68174580 / Y: 44.47012300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 595144.68 / Y: 6375438.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6817458 / Y: 44.470123**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202103150647**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

18/03/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDT46

INITIAL - 05/02/2021**Commentaires sur le niveling :** Épaisseur d'eau : 1m07 au-dessus du seuil.**Référence nivélée :** Marque d'inondation



Commune : SAINT-CIRQ-LAPOPIE


Rivière : Le Lot

Snack de la plage

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** WEB_S_202103191341**Date de mise à jour :** 19/03/2021**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.68174580 / Y: 44.47012300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 595144.68 / Y: 6375438.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6817458 / Y: 44.470123**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**13 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Le site correspond au rez-de-jardin du snack

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211091907**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

09/11/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 17/12/2019

Commentaires sur le nivelllement : La laisse de crue se trouvait 1m79 au-dessus du seuil



Commune : SAINT-CIRQ-LAPOPIE


Rivière : Le Lot

Snack de la plage

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** WEB_S_202103191341**Date de mise à jour :** 19/03/2021**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.68174580 / Y: 44.47012300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 595144.68 / Y: 6375438.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6817458 / Y: 44.470123**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**4 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Après une amorce de décrue dans la nuit, une remontée du Lot dans la journée du 05 janvier 2018 a fait apparaître une deuxième laisse de crue mesurée 63 cm au-dessus du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211093917**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

09/11/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 08/01/2018

Commentaires sur le nivelllement : La laisse de crue se trouvait 1m08 au-dessus du seuil**Référence nivélée :** Marque d'inondation