



Commune : **ORNIAC**

Rivière : **Le Céle**

Base du Liauzu (bâtiment 4)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202104124409

Date de mise à jour : 12/04/2021

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.67591700 / Y: 44.52032200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594774.6 / Y: 6381021.69

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.675917 / Y: 44.520322

Code Hydro: O8--0250

Rive de référence: Gauche



1^{er} Février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202104124240

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

09/06/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 57 cm au-dessus de la limite entre l'enduit lisse et le crépi.

Référence nivelée : Marque d'inondation



auteur photo : DDT46