


Commune : **CAJARC** | Rivière : **Le Lot**

Pont de la RD19 - Culée de la rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202110044805 Date de mise à jour : 06/07/2022
 Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46 - vue aval depuis la rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.83098280 / Y: 44.46865500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 607011.81 / Y: 6375088.36
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8309828 / Y: 44.468655
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite

2 février 2021 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202104140914 Date de mise à jour : 23/11/2021
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL - 25/03/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 71 cm au-dessus de la semelle béton.
 Référence nivelée : Marque d'inondation



auteur photo : DDT46