


Commune : **CAJARC** | Rivière : **Le Lot**

**Pont de la RD19 - Culée de la rive droite**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot  
 Code : WEB\_S\_202110044805      Date de mise à jour : 06/07/2022  
 Auteur : Éric Valette



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.83098280 / Y: 44.46865500  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 607011.81 / Y: 6375088.36  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8309828 / Y: 44.468655  
 Code Hydro: O--0150      Rive de référence: Droite

**2 Février 2021**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202104140914      Date de mise à jour : 23/11/2021  
 Auteur : Éric Valette

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Disparu



**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

**INITIAL - 25/03/2021**

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 71 cm au-dessus de la semelle béton.  
 Référence nivelée : Marque d'inondation