




Commune : CAJARC

Rivière : Le Lot

## Pont de la RD19 - Culée de la rive droite

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** WEB\_S\_202110044805**Date de mise à jour :** 06/07/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46 - vue aval depuis la rive gauche

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.83098280 / Y: 44.46865500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 607011.81 / Y: 6375088.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8309828 / Y: 44.468655**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202104140914**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

23/11/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017****INITIAL - 25/03/2021****Commentaires sur le nivelllement :** La laisse de crue se trouvait 71 cm au-dessus de la semelle béton.**Référence nivélée :** Marque d'inondation

auteur photo : DDT46