

Commune : **BEAUSITE** 

## RD n°126, Mur en retour culée gauche amont

Commentaires: 2.42 m à l'échelle de crue

1

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Oise-Aisne

Code: WEB S 202105124008

**Date de mise à jour : 23/06/2021** 

Auteur: DDT55



#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 5.19448379 / Y: 48.96856980

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 860650.77 / Y: 6876523.91 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.1944838 / Y: 48.9685698



1947

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** 

Altitude calculée de l'eau : 222.9 m

Nature du repère : Plaque

Commentaires : 2.42 m à l'échelle de crue

### **GÉNÉRAL**

Auteur: DDT55

**Code:** WEB\_R\_202105124600

Date de mise à jour :

23/06/2021

MARQUE — — — — — Texte: 1947-48

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Bon Pérennité : Longue Repère calculé : Non

PHEC: Non



Emplacement du nivellement reporté

# NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR GINGER ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE AZI - 22/06/2010

Méthode: Inconnue

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 222.900 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 222.9