



Commune : BEAUSITE

RD n°126, Mur en retour culée gauche amont

Commentaires : 2.42 m à l'échelle de crue

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Bassins du Nord**Code :** WEB_S_202105124008**Date de mise à jour :** 23/06/2021**Auteur :** DDT55**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.19448379 / Y: 48.96856980

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 860650.77 / Y: 6876523.91

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.1944838 / Y: 48.9685698

**1947**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : 2.42 m à l'échelle de crue

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202105124600**Date de mise à jour :****Auteur :** DDT55

23/06/2021

Altitude calculée de l'eau : **222.9 m**

Nature du repère : Plaque



Emplacement du nivellement reporté

MARQUE**Texte :** 1947-48**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR GINGER ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE AZI - 22/06/2010****Méthode :** Inconnue**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 222.900 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 222.9 m