
	Commune : <b>JOZE</b>	Rivière : <b>L' Allier</b>
	<b>Limite au sol, proximité station d'épuration</b>	

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre  
**Code :** SPC\_AL\_S\_3001      **Date de mise à jour :** 11/05/2018  
**Auteur :** SPC Allier



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.30621590 / Y: 45.86273900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 723758 / Y: 6529277.04  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.3062159 / Y: 45.862739  
**Code Hydro:** K---0080      **Rive de référence:** Gauche

	<b>24 Novembre 2019</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
	<b>Commentaires :</b> Laisse de végétaux déposés sur un arbre. Hauteur d'environ 2m par rapport au TN	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** Joze\_002      **Date de mise à jour :** 17/05/2021  
**Auteur :** SPC Allier



Laisse de végétaux sur arbre

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune