



Commune : ANDUZE

Rue du Luxembourg / N°19 #5

Commentaires : Mur

Rivière : Le Gard

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** GARD20200919_S_84**Date de mise à jour :** 20/05/2021**Auteur :** SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.98787689 / Y: 44.05103300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 779160.84 / Y: 6328498.63**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.9878769 / Y: 44.051033**Code Hydro:** V71-0400**Rive de référence:** Droite**19 Septembre 2020**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Trace sur le mur

Altitude calculée de l'eau : **127.564 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL**Code :** GARD20200919_R_84_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GD

23/05/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU GARD DU 19 SEPTEMBRE 2020 - 25/09/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS**NIVELLEMENT D'ORIGINE - 25/09/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** OTEIS**Commentaires sur le niveling :** Nivellement indirect**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Rebord béton**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 126.814 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.750 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 127.564