

Commune : **ANDUZE**Rivière : **Le Gard****Rue du Luxembourg / rue de l'Écluse N°15****Commentaires** : Porte de garage**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Grand Delta**Code** : GARD20200919\_S\_90**Date de mise à jour** : 20/05/2021**Auteur** : SPC GD

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 3.98684407 / Y: 44.05242870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 779076.14 / Y: 6328652.66**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.9868441 / Y: 44.0524287**Code Hydro**: V71-0400**Rive de référence**: Droite**19 septembre 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **127.973 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Trace sur la porte de garage**GÉNÉRAL****Code** : GARD20200919\_R\_90\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GD

23/05/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU GARD DU 19 SEPTEMBRE 2020 - 25/09/2020****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : OTEIS**NIVELLEMENT D'ORIGINE - 25/09/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : OTEIS**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol entrée garage**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 127.553 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.420 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 127.973

Vue du repère