

Commune : **ANDUZE** | Rivière : **Le Gard**

Rue du Luxembourg / rue de l'Écluse N°15

Commentaires : Porte de garage

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
 Code : GARD20200919_S_90 Date de mise à jour : 20/05/2021
 Auteur : SPC GD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.98684407 / Y: 44.05242870
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 779076.14 / Y: 6328652.66
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9868441 / Y: 44.0524287
 Code Hydro: V71-0400 Rive de référence: Droite

19 septembre 2020 Altitude calculée de l'eau : **127.973 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur la porte de garage

GÉNÉRAL

Code : GARD20200919_R_90_1 Date de mise à jour : 23/05/2021
 Auteur : SPC GD



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU GARD DU 19 SEPTEMBRE 2020 - 25/09/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : OTEIS

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 25/09/2020

Méthode : Autre
 Organisme : OTEIS
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement indirect
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Sol entrée garage
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 127.553 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.420 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 127.973 m