




Commune : RICHEMONT

## En Aval Rive Gauche du pont de la D.953

Rivière : L' Orne

**Commentaires :** Sur le pilier d'ange en béton de la clôture à environ 4 m en aval du pont. Sur la face amont du pilier.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL\_S\_ORN\_006**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.16999547 / Y: 49.27826970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 930649.76 / Y: 6913367.61**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1699955 / Y: 49.2782697**Code Hydro:** A8--0100**Rive de référence:** Gauche

## 4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace sur le pilier d'ange en béton de la clôture à environ 4 m en aval du pont. Sur la face amont du pilier. Trace à -1,12 m depuis le dessus du pilier.**GÉNÉRAL****Code :** DREAL\_R\_ORN\_006\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

25/08/2021



Vue du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est