Commune : **RICHEMONT** | Rivière : **L' Orne**

# Pont de la D.953

**Commentaires :** Pont de la D.953. sous le pont, en amont Rive Gauche, sur le muret de la clôture et de soutènement en parpaings.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle
**Code :** DREAL_S_ORN_007 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
**Auteur :** SPC MM

Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16977747 / Y: 49.27816600
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 930634.37 / Y: 6913355.45
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1697775 / Y: 49.278166
**Code Hydro:** A8--0100 **Rive de référence:** Gauche

# 4 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **156.47 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace sous le pont, en amont Rive Gauche, sur le muret de la clôture et de soutènement en parpaings. Trace à l'angle du muret côté rivière, à -1,11 m depuis le dessus de l'arrête d'arase du muret.

## GÉNÉRAL

**Code :** DREAL_R_ORN_007_1 **Date de mise à jour :** 16/07/2021
**Auteur :** SPC MM

Vue du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DREAL Grand Est

## NIVELLEMENT INITIAL - 08/09/2020

**Méthode :** Autre
**Organisme :** DREAL Grand Est
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect. Rattachement au repère de nivellement A.AE.45. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 156.470 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 156.47