


Commune : **RICHEMONT**Rivière : **L'Orne****Pont de la D.953****Commentaires** : Pont de la D.953. sous le pont, en amont Rive Gauche, sur le muret de la clôture et de soutènement en parpaings.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL\_S\_ORN\_007**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.16977747 / Y: 49.27816600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 930634.37 / Y: 6913355.45**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1697775 / Y: 49.278166**Code Hydro**: A8--0100**Rive de référence**: Gauche**4 février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **156.47 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Trace sous le pont, en amont Rive Gauche, sur le muret de la clôture et de soutènement en parpaings. Trace à l'angle du muret côté rivière, à -1,11 m depuis le dessus de l'arrête d'arase du muret.**GÉNÉRAL****Code** : DREAL\_R\_ORN\_007\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

16/07/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 08/09/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement au repère de nivellement A.AE.45. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 156.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 156.47