



Commune : ROMBAS

Rivière : L' Orne



Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne

Commentaires : Au niveau d'un ponceau et aqueduc sur un petit ruisseau qui passe sous la piste cyclable en béton. sur l'enrochement posé contre et en amont Rive Droite du ruisseau et donc de ce ponceau aqueduc.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_ORN_014**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.10697693 / Y: 49.26138260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 926140.8 / Y: 6911308.3**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1069769 / Y: 49.2613826**Code Hydro:** A8--0100**Rive de référence:** Droite**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **162.13 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur l'enrochement posé contre et en amont Rive Droite du ruisseau et donc de ce ponceau aqueduc. Trace à environ +27 cm du TN.

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_014_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

28/05/2021



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est

NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020

Méthode : Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le niveling :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Bonne).

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 162.130 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 162.13