



Commune : ROMBAS

Rivière : L' Orne

Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne #5

Commentaires : Vannage au débouché du fossé sous la digue en Rive Droite de L'Orne. Il y a un escalier d'accès au vannage. Digue le long de la D.8 = Rue de l'Usine. A proximité de ce vannage, il y a un passage piéton.

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle

Code : DREAL_S_ORN_018

Date de mise à jour : 28/05/2021

Auteur : SPC MM



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.10276583 / Y: 49.25805830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 925848.98 / Y: 6910926.75

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1027658 / Y: 49.2580583

Code Hydro: A8--0100

Rive de référence: Droite

**4 Février 2020**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **164.99 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace sur l'angle de la culée aval Rive Droite du vannage.

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_018_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MM

28/06/2021



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est

NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020

Méthode : Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

Référence nivellée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 164.990 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 164.99