

Commune : **ROMBAS**Rivière : **L'Orne****Dans le jardin public Promenade des berges de L'Orne #2****Commentaires** : Dans le jardin public Promenade des berges de L'Orne, à 50 m environ en amont Rive Gauche du pont sur L'Orne. Pont entre Rombas et Clouange. sur le bas de l'escalier béton, au pied et du côté garde-corps.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL_S_ORN_021**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 6.09684210 / Y: 49.25672530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 925423.83 / Y: 6910761.66**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.0968421 / Y: 49.2567253**Code Hydro**: A8--0100**Rive de référence**: Gauche**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **165.31 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Trace sur le bas de l'escalier béton, au pied et du côté garde-corps. Trace au milieu de la hauteur de la 2ème marche de l'escalier à proximité et à droite du panneau d'affichage..**GÉNÉRAL****Code** : DREAL_R_ORN_021_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

14/06/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 165.310 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 165.31