



Commune : CLOUANGE

Pont biais

Rivière : L' Orne

Commentaires : Pont biais avec des hauts murs en béton en guise de garde-corps de chaque côté. sur le perré en béton Rive Gauche.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_ORN_022**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.09285777 / Y: 49.25535540**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 925139.92 / Y: 6910598.02**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0928578 / Y: 49.2553554**Code Hydro:** A8--0100**Rive de référence:** Gauche**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **165.66 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace sur le perré en béton Rive Gauche. Trace à l'aval et en pied du perré.

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_022_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

26/06/2021



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est

NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020

Méthode : Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le niveling :** Nivellement indirect.

Rattachement au repère de niveling A.A.L3.45Bis. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Bonne).

Référence nivélée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 165.660 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 165.66