

Commune : **CONFLANS-EN-JARNISY**Rivière : **L'Orne****Traversée aménagée de Conflans-en-Jarnisy #2****Commentaires** : Traversée aménagée de Conflans-en-Jarnisy - mur de soutènement rive gauche à l'aval du pont, à l'angle de la clôture en grillage rigide soudé.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL_S_ORN_072**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 5.85894366 / Y: 49.16800840**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 908471.94 / Y: 6900246.8**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.8589437 / Y: 49.1680084**Code Hydro**: A8--0100**Rive de référence**: Gauche**4 février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **188.24 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : repère placé -2,30m par rapport au sommet couvertine**GÉNÉRAL****Code** : DREAL_R_ORN_072_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

20/06/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect. Rattachement GPS Teria. marque très nette (dépôt flottants et limons). Influence de la clôture? Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 188.240 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 188.24