

Commune : **CONFLANS-EN-JARNISY** | Rivière : **L'Orne**


**Rive droite de l'Orne #5**

**Commentaires :** Rive droite de l'Orne - sur enrochement présent en berge au droit de réserve incendie, à env. 100m à l'aval des dernières places de parking du centre commercial.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_ORN\_076 **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.83758944 / Y: 49.16706350  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 906919.26 / Y: 6900085.6  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.8375894 / Y: 49.1670635  
**Code Hydro:** A8--0100 **Rive de référence:** Droite

**4 février 2020** Altitude calculée de l'eau : **188.68 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** à noter laisse sur parking non levée mais photographiée

**GÉNÉRAL**

**Code :** DREAL\_R\_ORN\_076\_1 **Date de mise à jour :** 15/06/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est

**NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2020**

**Méthode :** Autre  
**Organisme :** DREAL Grand Est  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect. Rattachement GPS Teria. sur enrochements dans la continuité de laisse dans berges. Trait marqué à la peinture jaune 02/20. précision moyenne et pérennité discutable  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 188.680 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 188.68