



Commune : CONFLANS-EN-JARNISY

Rivière : L' Orne


## Rive droite de l'Orne #5

**Commentaires :** Rive droite de l'Orne - sur enrochement présent en berge au droit de réserve incendie, à env. 100m à l'aval des dernières places de parking du centre commercial.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL\_S\_ORN\_076**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.83758944 / Y: 49.16706350**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 906919.26 / Y: 6900085.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8375894 / Y: 49.1670635**Code Hydro:** A8--0100**Rive de référence:** Droite

## 4 Février 2020

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

**Commentaires :** à noter laisse sur parking non levée mais photographiéeAltitude calculée de l'eau : **188.68 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_ORN\_076\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

15/06/2021



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est

### NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2020

**Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le niveling :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. sur enrochements dans la continuité de laisse dans berges. Trait marqué à la peinture jaune 02/20. précision moyenne et pérennité discutable

**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 188.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 188.68