	Commune : <b>PUXE</b>	Rivière : <b>L' Orne</b>
<b>Hameau Bouzonville</b>		
<b>Commentaires</b> : Hameau Bouzonville - sur mur d'enceinte extrémité aval en rive droite de l'Orne		<b>1</b> Repère(s) sur le site


<b>GÉNÉRAL</b>
<b>Unité de gestion</b> : Meuse-Moselle
<b>Code</b> : DREAL_S_ORN_083
<b>Date de mise à jour</b> : 28/05/2021
<b>Auteur</b> : SPC MM



<b>GÉOLOCALISATION</b>
<b>Coordonnées WGS84</b> : X: 5.77407805 / Y: 49.15355310
<b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93)</b> X: 902342.66 / Y: 6898419.24
<b>Coordonnées RGF93 (ETRS89)</b> : X: 5.7740781 / Y: 49.1535531
<b>Code Hydro</b> : A8--0100 <b>Rive de référence</b> : Droite



Vue du site

	<b>4 Février 2020</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>190.27 m</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires</b> : repère à -1,35 m du sommet du mur		

<b>GÉNÉRAL</b>
<b>Code</b> : DREAL_R_ORN_083_1
<b>Date de mise à jour</b> :
<b>Auteur</b> : SPC MM
08/07/2021



Vue du repère

<b>MARQUE</b>
<b>Maximum de l'inondation</b> : Non renseigné
<b>Visibilité</b> : Non renseigné
<b>État du repère</b> : Non renseigné
<b>Pérennité</b> : Non renseigné
<b>Repère calculé</b> : Non renseigné
<b>PHEC</b> : Non renseigné

<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -</b>
<b>Type de repérage</b> : Campagne de terrain post-inondation
<b>Organisme</b> : DREAL Grand Est

<b>NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2020</b>
<b>Méthode</b> : Autre
<b>Organisme</b> : DREAL Grand Est
<b>Commentaires sur le nivellement</b> : Nivellement indirect. Rattachement GPS Teria. repère NGF sur mur d'après maire? Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = bonne).
<b>Référence nivelée</b> : Marque d'inondation
<b>Système altimétrique</b> : NGF IGN 1969 (système normal)
<b>Altitude de la référence (en m)</b> : 190.270 m
<b>Altitude calculée de l'eau (en m)</b> : 190.27