


Commune : **PARFONDRUPT**Rivière : **L' Orne****Pont de la RD 153****Commentaires** : Pont de la RD 153 - retour de mur culée aval pont rive droite**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL_S_ORN_088**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 5.72907625 / Y: 49.16081960**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 899033.6 / Y: 6899112.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.7290763 / Y: 49.1608196**Code Hydro**: A8--0100**Rive de référence**: Droite**4 Février 2020**Altitude calculée de l'eau : **192.76 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : repère retour de mur culée aval pont rive droite. repère à -0,73m par rapport à dessous couronnement**GÉNÉRAL****Code** : DREAL_R_ORN_088_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

06/06/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 16/07/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement au repère de nivellement J.B.L3-13. Orne pas trop descendu depuis crue. Dépôt flottants net=Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = très bonne).

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 192.760 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 192.76

Vue du repère