

Commune : **PARFONDRUPT** | Rivière : **L' Orne**


**Pont de la RD 153 #2**

**Commentaires :** Pont de la RD 153 - sur bloc en limite de mur culée amont pont rive droite.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_ORN\_089 **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.72896400 / Y: 49.16084970  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 899025.3 / Y: 6899115.67  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.728964 / Y: 49.1608497  
**Code Hydro:** A8--0100 **Rive de référence:** Droite

**4 février 2020** | Altitude calculée de l'eau : **192.87 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** repère sur bloc en limite de mur culée amont pont rive droite. repère à -0,61m par rapport à dessous couronnement

**GÉNÉRAL**

**Code :** DREAL\_R\_ORN\_089\_1 **Date de mise à jour :** 13/06/2021  
**Auteur :** SPC MM



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est

**NIVELLEMENT INITIAL - 16/07/2020**

**Méthode :** Autre  
**Organisme :** DREAL Grand Est  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect. Rattachement au repère de nivellement J.B.L3-13. Orne pas trop descendu depuis crue. Dépôt flottants peu net=Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = bonne à moyenne).  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 192.870 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 192.87