

Commune : **ETAIN**Rivière : **L' Orne**

A la sortie de la ville d'ETAIN

Commentaires : A la sortie de la ville d'ETAIN vers FOAMEIX, au rond point, le long et à gauche le la D.197a, à proximité de l'ancienne piscine écluse qui a été démolie, sur le mur en retour du bajoyer en pierre de taille, en aval rive Gauche.

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle

Code : DREAL_S_ORN_112

Date de mise à jour : 28/05/2021

Auteur : SPC MM



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.63166265 / Y: 49.21633210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 891726.08 / Y: 6905042.68

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.6316627 / Y: 49.2163321

Code Hydro: A8-0100

Rive de référence: Gauche

**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le mur en retour du bajoyer en pierre de taille, en aval rive Gauche. Trace à -60 cm en dessous de la pierre de couronnement.

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_112_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MM

28/05/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DREAL Grand Est



Vue du repère