


Commune : **JARNY**Rivière : **L' Yron****passerelle menant au marais de Droitaumont****Commentaires** : Yron - rive droite au niveau d'une passerelle menant au marais de Droitaumont, au niveau de la zone de confluence Yron/Longeau - sur œuvre acier représentant une sirène?**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL_S_YRO_006**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 5.85855163 / Y: 49.14800120**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 908523.91 / Y: 6898021.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.8585516 / Y: 49.1480012**Code Hydro**: A81-0200**Rive de référence**: Droite**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **189.19 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Longeau - sur œuvre acier représentant une sirène? repère sur structure acier côté cours d'eau, placé à -0,16m de limite supérieur acier**GÉNÉRAL****Code** : DREAL_R_YRO_006_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

28/05/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 17/09/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Dépôt flottants net=Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = bonne à très bonne)

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 189.190 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 189.19

Vue du repère