



Commune : **RICHEMONT**

Rivière : **L' Orne**

## En Aval Rive Gauche du pont de la D.953

**Commentaires :** Sur le pilier d'ange en béton de la clôture à environ 4 m en aval du pont. Sur la face amont du pilier.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle

**Code :** DREAL\_S\_ORN\_006

**Date de mise à jour :** 28/05/2021

**Auteur :** SPC MM



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16999547 / Y: 49.27826970

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 930649.76 / Y: 6913367.61

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1699955 / Y: 49.2782697

**Code Hydro:** A8--0100

**Rive de référence:** Gauche



**4 février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace sur le pilier d'ange en béton de la clôture à environ 4 m en aval du pont. Sur la face amont du pilier. Trace à -1,12 m depuis le dessus du pilier.

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_ORN\_006\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC MM

25/08/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DREAL Grand Est



Vue du repère