



Commune : ROMBAS


Rivière : L' Orne

Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne #2

Commentaires : Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne, au niveau d'un quai circulaire en palplanches métalliques. Quai rond à environ à 280 m en aval RD du seuil. Quai en face de l'intersection de 2 pistes cyclables.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_ORN_015**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.10583152 / Y: 49.26120540**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 926058.25 / Y: 6911285.33**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1058315 / Y: 49.2612054**Code Hydro:** A8--0100**Rive de référence:** Droite**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Trace sur palplanches métallique en aval de ce quai.Altitude calculée de l'eau : **162.35 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** DREAL_R_ORN_015_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

18/06/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

Référence nivellée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 162.350 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 162.35 m