

Commune : **ROMBAS** | Rivière : **L'Orne**


## Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne #2

**Commentaires :** Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne, au niveau d'un quai circulaire en palplanches métalliques. Quai rond à environ à 280 m en aval RD du seuil. Quai en face de l'intersection de 2 pistes cyclables.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_ORN\_015 **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.10583152 / Y: 49.26120540  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 926058.25 / Y: 6911285.33  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1058315 / Y: 49.2612054  
**Code Hydro:** A8--0100 **Rive de référence:** Droite

**4 février 2020** Altitude calculée de l'eau : **162.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace sur palplanches métallique en aval de ce quai.

**GÉNÉRAL**

**Code :** DREAL\_R\_ORN\_015\_1 **Date de mise à jour :** 18/06/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est

**NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020**

**Méthode :** Autre  
**Organisme :** DREAL Grand Est  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect. Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 162.350 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 162.35 m