



Commune : ROMBAS

Rivière : L' Orne

## Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne #3

**Commentaires :** Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne, au niveau d'un quai circulaire en palplanches métalliques. Ce quai rond est à environ 280 m en aval RD du seuil avec palplanches en RD. Quai en face de l'intersection de 2 pistes cyclables.

**1**

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle

Code : DREAL\_S\_ORN\_016

Date de mise à jour : 28/05/2021

Auteur : SPC MM



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.10568209 / Y: 49.26113660

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 926047.68 / Y: 6911277.25

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1056821 / Y: 49.2611366

Code Hydro: A8--0100

Rive de référence: Droite

**4 Février 2020**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **162.38 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

**Commentaires :** Trace sur palplanches métallique en amont de ce quai, au ras du sol.

### GÉNÉRAL

Code : DREAL\_R\_ORN\_016\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MM

22/06/2021



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est

### NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020

**Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le niveling :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 162.380 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 162.38 m