

Commune : **ROMBAS**Rivière : **L'Orne****Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne #3**

Commentaires : Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne, au niveau d'un quai circulaire en palplanches métalliques. Ce quai rond est à environ 280 m en aval RD du seuil avec palplanches en RD. Quai en face de l'intersection de 2 pistes cyclables.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_ORN_016**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.10568209 / Y: 49.26113660**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 926047.68 / Y: 6911277.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1056821 / Y: 49.2611366**Code Hydro:** A8-0100**Rive de référence:** Droite**4 février 2020**Altitude calculée de l'eau : **162.38 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace sur palplanches métallique en amont de ce quai, au ras du sol.**GÉNÉRAL****Code :** DREAL_R_ORN_016_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

22/06/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 162.380 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 162.38 m