Commune : **ROMBAS** | Rivière : **L' Orne**

Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne #4

Commentaires : Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne, en aval d'un quai circulaire en palplanches métalliques peintes en orange. Ce quai rond est à environ 45 m en aval RD du seuil avec palplanches en RD.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : DREAL_S_ORN_017 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.10346582 / Y: 49.26009600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 925891 / Y: 6911155.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1034658 / Y: 49.260096
Code Hydro: A8--0100 **Rive de référence:** Droite

4 Février 2020

Altitude calculée de l'eau : **162.75 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur un enrochement posé en amont d'un gros Saule. Enrochement et Saule marqué à la peinture rose. Profil signalé par un flèche en peinture rose en bordure de la piste cyclable. Profil à environ 75 m en aval RD du seuil avec palplanche métalliques en RD.

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_017_1 **Date de mise à jour :** 28/06/2021
Auteur : SPC MM

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est

NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020

Méthode : Autre
Organisme : DREAL Grand Est
Commentaires sur le nivellement : Nivellement indirect. Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 162.750 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 162.75 m