



Commune : **ROMBAS**

Rivière : **L'Orne**

## Dans un jardin public en Rive Droite de L'Orne #5

**Commentaires :** Vannage au débouché du fossé sous la digue en Rive Droite de L'Orne. Il y a un escalier d'accès au vannage. Digue le long de la D.8 = Rue de l'Usine. A proximité de ce vannage, Il y a un passage piéton.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle

**Code :** DREAL\_S\_ORN\_018

**Date de mise à jour :** 28/05/2021

**Auteur :** SPC MM



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.10276583 / Y: 49.25805830

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 925848.98 / Y: 6910926.75

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1027658 / Y: 49.2580583

**Code Hydro:** A8--0100

**Rive de référence:** Droite

**4 février 2020**

Altitude calculée de l'eau : **164.99 m**



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace sur l'angle de la culée aval Rive Droite du vannage.

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_ORN\_018\_1

**Date de mise à jour :** 28/06/2021

**Auteur :** SPC MM

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné



Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DREAL Grand Est

### NIVELLEMENT INITIAL - 09/09/2020

**Méthode :** Autre

**Organisme :** DREAL Grand Est

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 164.990 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 164.99 m