

Commune : **CONFLANS-EN-JARNISY**Rivière : **L' Orne****Traversée aménagée de Conflans-en-Jarnisy****Commentaires** : Traversée aménagée de Conflans-en-Jarnisy - mur de soutènement rive droite à l'aval du pont (extrémité du mur).**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL\_S\_ORN\_071**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 5.85857961 / Y: 49.16750500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 908447.43 / Y: 6900189.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.8585796 / Y: 49.167505**Code Hydro**: A8--0100**Rive de référence**: Droite**4 février 2020**Altitude calculée de l'eau : **188.21 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : repère placé à -2,39m du sommet du mur**GÉNÉRAL****Code** : DREAL\_R\_ORN\_071\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

01/10/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. dépôt de flottants dans continuité trace de limons - marque moins précise que rg. Trait marqué à la peinture jaune 02/20. précision moyenne à bonne

**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 188.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 188.21 m