



Commune : CONFLANS-EN-JARNISY

Rivière : L' Orne


## Traversée aménagée de Conflans-en-Jarnisy

**Commentaires :** Traversée aménagée de Conflans-en-Jarnisy - mur de soutènement rive droite à l'aval du pont (extrémité du mur).

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL\_S\_ORN\_071**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site


### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.85857961 / Y: 49.16750500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 908447.43 / Y: 6900189.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8585796 / Y: 49.167505**Code Hydro:** A8--0100**Rive de référence:** Droite**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **188.21 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** repère placé à -2,39m du sommet du mur

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_ORN\_071\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

01/10/2021



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est

### NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2020

**Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. dépôt de flottants dans continuité trace de limons - marque moins précise que rg. Trait marqué à la peinture jaune 02/20. précision moyenne à bonne

**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 188.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 188.21 m