


Commune : **CONFLANS-EN-JARNISY**Rivière : **L'Orne****Rive droite de l'Orne #5****Commentaires** : Rive droite de l'Orne - sur enrochement présent en berge au droit de réserve incendie, à env. 100m à l'aval des dernières places de parking du centre commercial.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL_S_ORN_076**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 5.83758944 / Y: 49.16706350**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 906919.26 / Y: 6900085.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.8375894 / Y: 49.1670635**Code Hydro**: A8--0100**Rive de référence**: Droite**4 février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **188.68 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : à noter laisse sur parking non levée mais photographiée**GÉNÉRAL****Code** : DREAL_R_ORN_076_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

15/06/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. sur enrochements dans la continuité de laisse dans berges. Trait marqué à la peinture jaune 02/20. précision moyenne et pérennité discutable

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 188.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 188.68 m

Vue du repère