


Commune : **BONCOURT**Rivière : **L' Orne**

Passerelle piétonne de Boncourt

Commentaires : Passerelle piétonne de Boncourt - extrémité Nord de la passerelle, sur muret face amont**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle**Code** : DREAL_S_ORN_077**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.82969366 / Y: 49.16368060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 906357.22 / Y: 6899688.91**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.8296937 / Y: 49.1636806**Code Hydro**: A8--0100**Rive de référence**: Non renseigné**4 février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **188.83 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : repère à -0,50m sous sommet mur

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_077_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

19/08/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DREAL Grand Est

NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2020

Méthode : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria. Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = bonne). Marque peut-être peu pérenne (état de dégradation du mur)

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 188.830 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 188.83 m

Vue du repère