


Commune : **PARFONDURPT**

Pont de la RD 153 #2

Rivière : **L' Orne****Commentaires :** Pont de la RD 153 - sur bloc en limite de mur culée amont pont rive droite.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_ORN_089**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.72896400 / Y: 49.16084970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 899025.3 / Y: 6899115.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.728964 / Y: 49.1608497**Code Hydro:** A8--0100**Rive de référence:** Droite**4 Février 2020****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **192.87 m****Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** repère sur bloc en limite de mur culée amont pont rive droite. repère à -0,61m par rapport à dessous couronnement**GÉNÉRAL****Code :** DREAL_R_ORN_089_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

13/06/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 16/07/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le niveling :** Nivellement indirect.

Rattachement au repère de niveling J.B.L3-13. Orne pas trop descendu depuis crue. Dépôt flottants peu net=Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = bonne à moyenne).

Référence nivélée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 192.870 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 192.87 m